

102 學年度第 1 學期

理工學院 行政主管第 2 次會議紀錄

時間：102 年 10 月 14（星期一）中午 12:10

地點：理工學院 A213 會議室

主席：林信鋒院長

出席人員：黃延安主任、張秀華主任、郭永綱主任、張瑞宜主任、翁若敏主任、吳秀陽主任
陳怡嘉主任、張瑞雄主任(請假)、黃得瑞主任(請假)、王智明主任

列席人員：魏茂國教授

一、主席報告

- (一) 依據「102 會計年度結束經費報支注意事項」，各單位業務費（結餘計算至千元）可保留至下個年度繼續運用，請各單位務必配合摶節措施。設備費動支案至遲於 11 月 5 日前送達主計室簽證。
- (二) 有關 IEEE 等電子期刊目前是由資工電機兩系負擔，是不是其他系所也應該貢獻一點？跨系所電子期刊往後是不是都統一由院來協調各系共同負擔？

這部份本校已於 10 月 3 日(四)時召開相關會議討論，重新調整各院的電子期刊費用支出的分配，並統一由學校支付，不再將經費撥至各院，調整後本院應可節省五、六十萬的期刊經費。

二、提案討論

【第 1 案】提案單位：理工學院

案由：「國立東華大學理工學院教學優良教師遴選辦法」修訂案，提請 討論。

決議：修正後照案通過。

【第 2 案】提案單位：理工學院

案由：訂定本院各實驗室安全規範，提請 討論。

材料系魏茂國教授實驗室(理工一館 B228/B229 室)火災事件後檢討報告：

- (1) 實驗室排煙櫃電氣問題引起火災。
- (2) 排煙櫃下方為陶磁板，有效阻隔火苗的漫延。
- (3) 電氣設備如 24 小時使用者，應有無熔絲保險開關。
- (4) 連續假日時，分電盤開關可以選擇式的關閉。
- (5) 消防警報器響了卻找不到確實的位置，恐延誤第一時間的救災。
- (6) 實驗室上方無灑水滅火設備。
- (7) 實驗室化學廢液及廢棄藥品，無統一放置處，如分散各實驗室或統一集中放在各大樓某空間非常不安全，應統一放置在獨立且通風的空間內。

決議：

- (一) 請各系及中心配合辦理事項

- (1)請單位全面檢測同型排煙櫃。

- (2)請各實驗室準備 1 隻備份鑰匙給該大樓管理員保管，以備有災害發生時，管理

102 學年度第 1 學期

理工學院 行政主管第 2 次會議紀錄

員能在第一時間進入實驗室處理。

- (3)「國立東華大學實(試)驗室工作安全守則」需掛在各實驗室門上，各實驗室成員應遵守該守則中的各項規定，並能了解在發生災害時如何應變及處理。
- (4)請各單位參考附件 1~4，並依實驗室不同屬性訂定各實驗室的安全規範(SOP)，惠請於 11 月 22 日(五)前完成。
- (5)各實驗室應確實填寫附件 2 的檢查表，此為實驗室的基本防護。
- (6)各單位於網頁內應增列實驗室安全相關的連結(可參考化學系的網站)。
- (7)各單位每學年應舉行一次實驗室安全教育訓練與測驗，並做相關紀錄。

(二) 建請學校協助處理事項

- (1)請本校相關單位為本院各實驗室舉辦研究生的消防演練 2-3 場(本院有三棟大樓)，並示範消防設備的使用及各大樓逃生路線的簡介說明。
- (2)改善本院各大樓的消防警報系統，如發生火警時，警報系統能精準且確實的偵測到發生的位置，而不是系統一再的誤報(一、二館已發生多次)，導致真的發生火警時延誤救災時間。
- (3)理工一館各電氣管線及設備老舊，請學校統一檢測，不堪用的、該汰換的或有耗損者皆統一更換，以避免各實驗室因電氣問題而釀災，造成財務損失。

附件：

- (1) 國立東華大學實(試)驗室工作安全守則
- (2) 國立東華大學實(試)驗室自動檢查表(日、週、月檢查表)
- (3) 大專院校實驗場所安全衛生查核表
- (4) 教育部職災案例

三、臨時動議

四、散會(14:20)